

[DX.T100PB] Thermomètre infrarouge

Description

- Permet la mesure infrarouge de la température sans contact avec guide laser ou par contact avec un thermocouple K (non fournis).
- Infrarouge : mesure 60°C > +500°C.
- Rapport D/S (distance/surface) : 11/1.
- Émissivité : réglable.
- Modes : mini, maxi, différentiel, instantané.
- Les performances des mesures par thermocouple sont fonction de la sonde K.

Normes & certifications : 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC)

Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans

